

T430(s) Catalina Artefakte bei Boot

Beitrag von „griven“ vom 28. Dezember 2020, 09:02

SMBIOS ist auf MacBookPro10,2 eingestellt und eigentlich kannst Du den EFI Ordner einfach austauschen 😊