

# **OpenCore 064- BigSur 11.1 nach sleep dauert die BT Verbindung ewig**

**Beitrag von „RenStad“ vom 28. Dezember 2020, 21:15**

Hast Du USB-Patch durchgeführt und den USB-Port für Bluetooth auf "intern" gesetzt?

Ich vermute ohne Deine Antworten abzuwarten, dass dies mit der Spannungsversorgung für Deinen USB-Port zusammenhängt.