ACPI Parsing Error mit XHC1 - XHC Rename (ASUS UX302L)

Beitrag von "apfelnico" vom 2. Januar 2021, 14:57

Die ersten drei Renames sind natürlich für die Tonne, wenn es diese Devices überhaupt nicht gibt. Ein Blick in die ACPI hilft hier ungemein. Da in deiner DSDT ein "XHC1" gibt, wird dieses sicher in einer SSDT innerhalb der ACPI näher beschrieben. Ein Rename von XHC1 würde ich machen, da gerade dieser namentliche Controller von Apple mit einer spezifischen Belegung definiert ist.

Beim ACPI-Rename solltest du darauf achten, das eben sämtliche Vorkommen von "XHC1" umbenannt werden. Nicht nur in der SSDT, sondern auch in den weiteren Tables. Ansonsten gibt es völlig zu Recht parsing-Fehler.