

ACPI Parsing Error mit XHC1 - XHC Rename (ASUS UX302L)

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. Januar 2021, 17:42

Als weitere Ergänzung:

unten in TableSignature ist „DSDT“ eingetragen (als Base64). Wozu schreibe ich denn, dass das allein nicht reicht? Der Patch soll nicht nur in der DSDT exklusiv ausgeführt werden, sondern in allen Tables der ACPI. Mit Sicherheit existiert noch eine SSDT mit näheren Beschreibungen zum USB-Controller nebst dessen Ports. Logischerweise muss hier der Name auch geändert werden, damit alles zusammen passt.

Also Patch aktivieren, den Eintrag bei „TableSignature“ rausnehmen und überhaupt wäre es sinnvoller, den Controller mit einem eingeführten Namen zu versehen. „XHC1“ in „XHCI“ zum Beispiel.