

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. Januar 2021, 23:28**

hier ist eigentlich was generell falsch. Beim Z490 brauchst du einige Kexte, Driver nur minimal. Nichts ausmisten. Für die Intelgeschichte 3 Kexte. 2 für Bluetooth und 1 für WLAN. WLAN immer ein 5G Netz wählen sonst stört das den Bluetooth Empfang. Port 14

ist der bei dir auf intern? bist du mal der Beschreibung zu USBMAP durchgegangen? erklärt sich eigentlich von selbst. Aber auch mit dem Hackintool solltest du zum Erfolg kommen. Es gibt eine sehr gute Übersetzung hier zu dem Thema.

Ausserdem sollten wir uns hier auf eine Basis einigen. Zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei!!!