

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 4. Januar 2021, 10:40

Erdenwind Inc. Erstmal vielen Dank dafür. Es hat auch funktioniert und der USB Port 14 wird als Bluetooth erkannt. Nun muss ich den ja auf intern umstellen. Du meinst ja das es hier eine gute Übersetzung für die Anleitung mit dem Hackintool gibt. Ich hatte diese über die Suche Funktion nicht gefunden. Könntest du mir die vielleicht verlinken?

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Und du solltest dir echt mal überlegen was du uns hier antust. Ständig tauchen neue Treiber bei dir auf und somit fast nicht möglich fest zu stellen woher der Fehler kommt.

Es ist echt nicht meine Absicht euch irgendwie zu "behindern". Meines Wissens nach hatte ich eigentlich außer den USBMAP Kext nichts hinzugefügt...