

Crash nach dem Anschliessen eines AV Receivers

Beitrag von „5T33Z0“ vom 5. Januar 2021, 09:55

Die Fehlermeldung scheint zumindest in Zusammenhang mit der Grafikkarte zu stehen:

"Kernel Extensions in backtrace: com.apple.kext.AMDSupport(4.0.2)"

Was passiert denn, wenn Du den Receiver an die interne Grafikkarte anschließt, oder ist die deaktiviert?