

T430(s) Catalina Artefakte bei Boot

Beitrag von „griven“ vom 5. Januar 2021, 14:02

Ich tippe in dem Fall eher darauf das die USB-Ports nicht korrekt definiert sind bzw. das Portlimit nicht aufgehoben wurde je nachdem halt. Die Webcam und der BT Adapter sind beim T430 USB Devices die man tunlichst via Portdefinition als Interne Geräte deklarieren sollte (ist dem Sleep zuträglich, wenn man das so macht).

Das T430 selbst besitzt zwar nicht so viele USB-Ports als das man sich über das Limit wirklich Gedanken machen müsste allerdings trifft das auch nur solange zu wie das Notebook eben nicht zum Beispiel in einer Dockingstation steht.

Was meine W-LAN Ambitionen angeht bin ich fündig geworden. Eine AWCE123H (BCM94360CD + BT4.0LE) hat sich für unter 20 Euronen inkl. Versand aus China auf den Weg zu mir gemacht ?