

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. Januar 2021, 17:35

[Deezigna](#)

Dein Problem liegt aber nicht nur bei BootSound im OC, so wie Du es beschreibst, oder?

Was Deine Klinke betrifft und es der besagte NUC ist, dann hat die Kiste sicher einen Audio-Kombianschluss, sprich 4-Pin-Klinke, anders kann ich mir Deine Aussage "Klinke nicht ganz reinstecken" nicht erklären.