

Kein Signal am neuen Monitor über Display-Port / Änderung des SMBIOS nötig?

Beitrag von „Kaiborg“ vom 9. Januar 2021, 11:17

Der Dell hat DP 1.2 laut Handbuch. Ich habe beide Anschlüsse probiert.
Bzw. DP1.4 sogar