

# Hilfe bei USB Mapping in OC

Beitrag von „00johnboogy00“ vom 11. Januar 2021, 17:31

Hallo zusammen,

beim Umstellen von Clover auf OC, komme ich beim Mappen der USB Ports einfach nicht mehr weiter.

**Trotz einer USBMap.kext werden alle USB Ports injiziert.**

Ich bin nach dem **Dortania Guide** vorgegangen bis auf, dass ich die USBMap.kext mit Heckintool erstellt habe. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:

- USB Mapp in Heckintool erstellt und auf 15 Port begrenzt
- die generierte USBMap.kext unter EFI/Kext abgelegt
- Mit ProperTree ein Snapshot (clean) durchgeführt
- in der config.plist /Kernel/Quirks XhciPortLimit -> False gesetzt

## Weitere Infos:

Ich habe keine XHCI Rename Patch (Nach Anleitung war das nicht notwendig für mich). -> iMacPro1,1

trotzdem werden mir immer ALLE Ports angezeigt (Heckintool)

Was übersehe ich? Habt Ihr eine Idee?

Danke im Voraus