

# Lüfter am Notebook zu Laut

Beitrag von „5T33Z0“ vom 11. Januar 2021, 19:50

[timbo036](#) Was mir aufgefallen ist:

- HPFanReset.efi aus Drivers > UEFI löschen oder nach Drivers off verschieben. Scheint ja was mit dem Verhalten der Lüfter zu tun zu haben
- Die ganzen VBox Dinger können weg, VBoxHfs.efi muss sogar unbedingt weg, denn HFsPlus.efi ist schon vorhanden. Die machen beide das gleiche.
- AudioDxe und Bootchime können auch weg, falls kein Startsound abgespielt wird.
- Viele der Kexts sind veraltet. am besten mit Kext-Updater aktualisieren. ist am einfachsten.
- drivers64UEFI Unix-Datei aus dem Clover Verzeichnis löschen. Hat da nichts zu suchen.