

Kein Videoinputsignal (egal ob mit ATEM Mini oder Intensity 4K keine Capturekarte funktioniert)

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Januar 2021, 21:56

[brunoderbaer](#)

Hmm, möglicherweise doch die grundsätzliche Konfiguration? Habe zwei X299 Systeme (siehe Signatur) mit DeckLink 4K Extreme 12G und UltraStudio 4K Extreme via Thunderbolt. Läuft wie am echten Mac.

Schick mir mal per persönlicher Nachricht deinen EFI-Ordner, ein Systembericht-File, ein IORegistryExplorer-File und per maciASL ausgelesene ACPI (komplette Tables sichern). Ich schau es mir an.

schreib mir noch, welches Mainboard genau und welche BIOS-Version.