

**In Arbeit**

## **BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?**

**Beitrag von „bramwarner“ vom 15. Januar 2021, 10:35**

USB und class-compliant Interfaces sind auch hier kein Problem unter BS. Aber obwohl das Fireface 800 neue BS Treiber bekam, bekomme ich hier keinen Ton heraus. Auch nicht durch FW Chipsatztausch. Bestenfalls ist es digitales Knistern, schlimmstenfalls Rauschen in Vollanschlag auf allen Total Mix FX Kanälen, weshalb der Master tunlichst immer ganz weit unten bleiben sollte. Häufige Startmeldung: **Firewire unable to determine security mode , switch to full secure.** Bis einschließlich Catalina ist alles in Ordnung.