


OC 6.5 | OSX 10.11.1 | USB 2.0 (HS) only

Beitrag von „HDRI“ vom 17. Januar 2021, 00:42

sehr Aufmerksam - ich hatte im Hackintool nur den Controller gecheckt - wenn ich die USB Ports mit dem Besen bereinige und dann neu lade sieht das bei mir so aus:



Ich habe die "unzugänglichen" Ports HS03-SS03,HS04-SS04,HS05-SS05 mit angebunden. Am zugänglichen Port HS10-SS10 ist derzeit nichts angeschlossen und Port HS09 läuft mit Keyboard und Mouse auf USB2.0, daher bleibt SS09 auch ungenutzt...