

BigSur schmiert bei der Installation ab---benötige Hilfe

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Januar 2021, 16:40

Es sind relativ viele unpassende Settings für Skylake CPUs in der Cofi! Insbesondere NVRAM ist als Legacy eingerichtet. Ich bin mit ziemlich sicher, dass dieses Board über ein UEFI BIOS mit nativem NVRAM verfügt.

Sonstige Fehler: <https://opencore.slowgeek.com/...ke065EvRxLs&rs=skylake065>