

Kein Ton mit ALC298 auf Razer Blade 15 (2020)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Januar 2021, 23:09

Also ich hatte das Problem, dass die SSDT-HPET von meinem Laptop nicht verstanden wurde, die ich erstellt hatte mit SSDT-Time. Ich musste da drin was umstellen.

Was heißt "geerbt"? Github, oder woher stammt die EFI?