

HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „sanchez_nzg11“ vom 21. Januar 2021, 13:10

[SIP](#) ist deaktiviert laut Terminal-Befehl.

Unter /S/L/E haben einige Kexts gefehlt, z.B. war „AppleIntelSNBGraphicsFB.kext“ nicht vorhanden.

ich habe jetzt die Festplatte geklont und mal folgendes ausprobiert:

Kexte manuell in S/L/E eingefügt (da haben wohl einige gefehlt).

(Clover Bootloader draufgezogen mit der EFI)

(Unnötige Kexts aus EFI/Kexts/ gelöscht)

beim booten bekomme ich jetzt abwechselnd die gleichen Fehlermeldungen (ich fotografiere das mal ab)