

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „spatz1115“ vom 22. Januar 2021, 20:40

Habe die WLAN Karte versetzt, (Siehe Screenshot) .

Habe die EFI2 genommen, den Steckplatz Eintrag ergänzt.

Das Wlan ist jetzt schon 10 Minuten aktiv und läuft.