

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 26. Januar 2021, 10:54

Es war die ganze Zeit auf true, habe es aber jetzt wieder auf true gesetzt und neugestartet.

Hab auf den Nimbus 2000 geklickt (für die späteren Leser: der Besen) und dann auf den aktualisier button, das meinst du doch mit USB neu einlesen? Im Anhang siehst du das Ergebnis.

EDIT: habe nun übrigens gemerkt, dass ich die ganze zeit nur einen USB 2.0 Stick benutzt habe. Habe nun einen USB 3.0 Stick besorgt und der wird an keinen Ports erkannt (ausser an meinen beiden USB 2.0 Ports hinten).

EDIT2: unter Windows funktioniert Bluetooth (und Wlan) mit den entsprechenden Treibern. Die Karte funktioniert also, hatte nämlich bedenken, bezüglich dem dünnen Kabel.