

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „LetsGo“ vom 26. Januar 2021, 19:06

Deaktiviere/Entferne mal den USBPorts.kext und setze XhciPortLimit wieder auf True.

Neustart und Hackintool öffnen, darin den Besen und Aktualisieren drücken. Dann sollten eigentlich wieder alle USB Ports sichtbar sein.

Nun kannst du einen neuen USBPorts.kext erstellen. Alternativ kannst du auch den Besen und danach die Spritze (Inject) drücken. Manchmal (z.B. bei meinem OEM Mainboard) erscheinen dadurch Ports die alleine mit dem XhciPortLimit=True nicht sichtbar sind.