

Neue BCM94360CD eingebaut - Wifi ist Top, Bluetooth ein Flop

Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2021, 20:43

Aus meiner Sicht stellt sich erstmal die Frage ob der BT-Anteil der Karte auch in den System-Informationen unter "USB" angezeigt wird.

Wenn nicht, wurde im USBPort-Kext der HSxx-Port nicht berücksichtigt.

Das erklärt auch, warum es unter Windows funktioniert, da dort keine USB-Port-Einschränkung zum Tragen kommt.