

Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

Beitrag von „Beaty2000“ vom 29. Januar 2021, 21:47

Hallo,

ich habe ein Problem mit meiner neuen Titan Ridge 2.0.

Ich hab die Karte geflasht, nach der Anleitung von Amey Rupji, und auch ein entsprechendes SSDT was für den MacPro5.1 erstellt worden ist.

Nutzen möchten ich die Karte ein meinem Z620. Die SSDT habe ich so angepasst, dass die Karte erkannt wird.

Ein Problem habe ich aber mit dem USB3.1. Auf meinem MacPro5.1, funktioniert die Karte so wie sie soll.

Dort wird mir im Profiler die Karte als USB3.1 Bus angezeigt.

Auf meinem Z620 hingegen, wird mir die Karte nur mit dem USBInjectall.kext als USB3.0 Bus angezeigt und funktioniert gar nicht.

Offen gestanden bin ich ein wenig ratlos, woran das liegen könnte. Als Anhang mein OpenCore Ordner sowie einem IOReg dump.

Die Order Ressourcen und Tools habe ich der Größe wegen gelöscht.

Vielleicht kann mir das jemand anpassen oder mir einen Hinweis darauf geben, wo der Fehler liegt. Eigentlich sollte die Karte OOB funktionieren.

Grüße und vielen Dank