

**Erledigt**

# Fujitsu ESPRIMO C720 Sleep Problem mit OpenCore / Sleep Wake failure in EFI

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. Januar 2021, 23:19

Problem selber gelöst. Sleep funktioniert jetzt 1A. Somit läuft jetzt alles auf diesem Rechner mit OpenCore und BigSur.

[https://bitbucket.org/anonymous\\_writer/esprimo-c720/src/master/](https://bitbucket.org/anonymous_writer/esprimo-c720/src/master/)

Sleep Wake failure in EFI:

```
4. DisableChecksum
   Type: plist boolean
   Defaults: false
   Requirement: 10.4
   Description: Disables primary checksum (0x58-0x59) writing in AppleRTC.
   Note 1: This option will not protect other areas from being overwritten, see RTCMemoryFixup kernel extension if this is desired.
   Note 2: This option will not protect areas from being overwritten at firmware stage (e.g. macOS bootloader), see AppleRTC protocol description if this is desired.
```