

## SONY

VAIO

**SVF152C29M** 

## Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von "grt" vom 30. Januar 2021, 14:27

könnte das sicherheitsupdate gewesen sein, was da irgendwas angestellt hat. vielleicht erstmal die kexte updaten, evtl. einen neueren clover nehmen - aber bitte vom usbstick, nicht gleich auf die platte bügeln.