

Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

Beitrag von „Yanis 93“ vom 30. Januar 2021, 18:32

Habe das Im Kernel mal aktiviert 5T33Z0 .

Leider bekomme ich immer wieder `apfs_module_start:2436: load: com.apple.filesystems.apfs, v1677.60.33, apfs-1677.60.23, 2020/12/02`

Kann es sein das es ein Big Sur problem ist ? Ich finde da nämlich immer das problem bei macOS big sur .