

I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

Beitrag von „g-force“ vom 31. Januar 2021, 16:24

Ich habe jetzt einige Einstellungen im BIOS verändert und sogar ein Re-Flash auf eine ältere BIOS-Version (v.1.80) gemacht - leider bisher ohne Erfolg.

Momentan hängt es bei "Could`t allocate runtime area", mit anderen Settings bin schon schon etwas weiter gekommen, andere Settings führten aber auch schon zum sofortigen Reboot.

EDIT:

Ich habe den Stick mit BDU nochmal neu erstellt, diesmal aber mit Catalina-Recovery.

Es bricht ab mit "Start image failed". Genutzt wird der einzige USB-2 an der Front.