

# Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

**Beitrag von „riddy1907“ vom 31. Januar 2021, 20:41**

so, hatte die letzten Tage viel zu tun, melde mich mal zurück:

ich habe die XHCI-unsupported.kext drin, habe mal versucht diese Kext zu entfernen. Wenn ich XHCI-unsupported entferne habe ich ebenfalls kein BT, also auch nicht mit SMBIO 19,1. Natürlich wäre mein Wunsch zurück auf SMBIOS 20,1 und die USB Ports sauber mappen.

Ich habe einen Screenshot meines Kext Ordners angefügt. Ich weiss, USBPorts.kext und USBInjectAll.kext sollte man nicht gleichzeitig nutzen. War aber froh, dass es nun funktioniert. Als nächstes sollte ich dann mal die USBInjectAll.kext entfernen und in Hackintool mappen, schätze ich mal?

EDIT: habe eben die USBInjectAll.kext entfernt und auch den Eintrag in der config.plist entfernt und neugestartet. BT geht immer noch. Was sollte ich nun tun? Gehe ich auf SMBIOS 20,1 wird mein BT nicht funktionieren, da er den Port nicht findet. Wenn ich jetzt mit 19,1 die USB Ports mappe und damit eine neue USBPorts.kext erstelle, dann bin ich nur auf 19,1...

EDIT2: Bin dabei die Ports neu zu mappen. Was ist eigtl der XX03 Port? Laut meiner Info hängt die Fenvi am HS11 Port.