

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „MPC561“ vom 31. Januar 2021, 21:17

Und nach dem USBport.kext erstellen wie LetsGo schreibt die Option xhciportlimit wieder auf true und statt injectall die xhci-unsupported.kext nutzen. So sollte es klappen.

Und die EFI hochladen ist auch sinnvoll.