

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 31. Januar 2021, 22:24

tatsächlich. XHCI-unsupported.kext gelöscht und aus config.plist entfernt. BT geht immer noch. Dann ist der einzige Unterschied zu vorher die SSDT-RHUB soweit ich weiss.

Was muss ich nun, da xhci-unsupported.kext gelöscht ist beim Eintrag XhciPortLimit eintragen? True oder False?