

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „LetsGo“ vom 31. Januar 2021, 22:51

Das wird dann schon so passen. Die Spritze sollte bei dir eigentlich eh keinen Unterschied ausmachen. Jetzt musst du einfach nur noch deine Ports (max. 15 Ports) mappen.

OK. Sehe gerade, dass bei deine Ports überall XX anstatt HS oder SS davor steht. Da scheint es ein Problem zu geben. Eventuell doch wieder die XHCI-unsupported.kext einfügen?

Hast du die SSDT-RHUB mit SSDTTime erstellt oder einfach die Vorlage vom Dortania Guide heruntergeladen?