

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 31. Januar 2021, 23:02

[Zitat von LetsGo](#)

OK. Sehe gerade, dass bei deine Ports überall XX anstatt HS oder SS davor steht. Da scheint es ein Problem zu geben. Eventuell doch wieder die XHCI-unsupported.kext einfügen?

Habe die XHCI-unsupported.kext wieder eingefügt und meine USB 3.0 Devices werden wieder erkannt (siehe Anhang die beiden Devices mit 5Gbps). Allerdings immer noch XX statt HS und SS.

[Zitat von LetsGo](#)

Hast du die SSDT-RHUB mit SSDTTime erstellt oder einfach die Vorlage vom Dortania Guide heruntergeladen?

Die habe ich nicht selbst erstellt, also einfach eine Fertige runtergeladen.

Ist es nicht sowieso problematisch, dass beim Name in Hackintool ??? steht?