

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „MPC561“ vom 1. Februar 2021, 13:52

Hab ich auf dem B460 Gigabyte Board hier nichts mit dem XX. Da hab ich schön SS und HS. Das brauchst Du imho auch weil ja die USB Ports 2 connectoren haben, also zum Beispiel HS02 und SS02 wobei HS02 = USB2 ist und SS02 der gleiche Port für USB3 Sprich am Mainboard ein USB Stecker aber 2 connectoren im Hackintool).

Wenn er das XX hat hat er ja nur einen Connector. Odrn aber zwei die dann verschiedene identifier haben (XX01 und XX08).

Riddy du solltest mal testen:

- 1x USB2 Stick und schauen an welchem XX der eingesteckt erkannt wird und einen USB3 Stick am selber Port des Mainboards und da schauen ob er am gleichen XX erkannt wird oder an einem anderen.

Nochmal zur SSDT, du sagst runtergeladen? Bei Dortania oder irgendwo her?

Gruss,

Joerg