

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 3. Februar 2021, 20:49

Das mit SS und HS habe ich schon verstanden. Bei mir zeigt er ja nach den Änderungen erst XX an, als ob die echten Identifier nicht erkannt werden. Aber die USB Ports funktionieren, sowohl die Fenvi als auch USB 2.0 und 3.0 und auch USB C. Ich werde aber die Tage mal versuchen sauber zu mappen.

Danke noch mal an alle hier, ich werde berichten.