

# **RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 5. Februar 2021, 13:06**

Die Vermutung ist, dass Apple die Treiber von RDNA1 und RDNA2 trennt und deshalb die Einträge entfernt hat. Es gibt anscheinend immer noch Aufrufe für Navi21 im Code.