

**In Arbeit**

## **Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 7. Februar 2021, 11:41**

Starte bitte mal das Programm im Anhang und prüfe ob da alles passt mit deinen SMBios einstellungen.

ACPIBatteryManager.kext läuft auch mit BigSur und fehlt bei dir. Das kann natürlich ein Grund für die schlechte Performanz sein.

Zu bevorzugen ist aber der SMCBatteryManager.kext vom Paket VirtualSMC da wesentlich neuer und dieser normalerweise ohne Patch funktioniert.