

# **I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation**

**Beitrag von „Seitensprung“ vom 7. Februar 2021, 20:25**

Der Fehler liegt in der config.plist.

Ich habe mir die kurz angesehen, aufgefallen ist mir.

Es fehlen in der ACPI die

- SSDT-EC-X99.aml
- SSDT-PLUG-X99.aml
- SSDT-RTC0-RANGE-X99.aml
- SSDT-UNC-X99.aml

Unter Kernel-Patch sind die Einträge teilweise nicht auf dem aktuellen Stand, Letztstand ist XCPM 11.1/11.2 X99