

# Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Februar 2021, 09:10

[Zitat von kiu77](#)

Crash des NVRAM bzw. so falsch Einstellungen, dass er nicht mal richtig bootete. Ein Reflash der gleichen BIOS-Version samt nachfolgendem NVRAM-Reset via OC Picker hat das gefixt.

Oha - fängt das jetzt auch bei dieser MB-Generation an? Ich dachte bislang, es wäre hauptsächlich auf Haswell-MBs und da bevorzugt auf Gigabyte beschränkt.