

I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Februar 2021, 13:17

Moin [g-force](#)

habe mal versucht, deine Clover-EFI in eine OC-EFI zu "übersetzen". Probiere mal beiliegende EFI. Eventuell in der "config.plist" in Kernel\Patch den "IOPCIFamilyPatch" entfernen (den hab ich aus deiner Clover "config.plist" genommen).