

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 9. Februar 2021, 16:42

also NVRAM-Reset mach ich bei Änderungen an der config.plist, vor allem bei Einträgen zu NVRAM grundsätzlich. Keine Änderung ob FF0F oder FF07

Wlan funktioniert nur, wenn ich vor dem Boot ein NVRAM Reset mache.

7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 46
boot-args	String	
csr-active-config	Daten	4 Bytes: FF070000
prev-lang:kbd	Daten	0 Bytes:
run-efi-updater	String	No

Name	Wert
SystemAudioVolume	<57>
SystemAudioVolumeDB	<00>
bluetoothActiveControllerInfo	<0100120a 00000000 121a001a 7dda710a>
boot-args	
csr-active-config	<67100000>
efi-backup-boot-device	<3c617272 61793e3c 64696374 3e3c6b65 793e494f 4d617463...
efi-backup-boot-device-data	<02010c00 d041030a 00000000 01010600 02110312 0a000000...
fakesmc-key-#KEY-u32	<00000000>

EDIT: Wlan Dongle funzt auch mit csr-active-config 00000000

Allerdings geht Airdrop nicht. Weiß auch nicht, ob es schon mal funktionierte. Was können Hinderungsgründe dazu sein?