

Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

Beitrag von „Beaty2000“ vom 15. Februar 2021, 13:14

USB2.0 läuft über den USB header einwandfrei, hotplug ohne Neustart oder so.

Grundsätzlich sage ich Mal so: Wenn die Karte in so einem alten cMP5.1 funktioniert, dann müsste sie das auch auf dem moderneren Z620 tun, so rein von der Logik her.

Ist es ein SSDT oder Treiber Problem, könnte man vielleicht was machen. Liegt es an der angepassten FW der Karte, wird es schwierig.

Was mich halt stark irritiert, dass der USB3.1 Controller der Karte offensichtlich vom USBInjectAll.kext als 3.0 Host injectet wird, nativ aber nicht erkannt wird.