

ASM1142 USB-Karte funktioniert nicht in macOS Big Sur jedoch im OpenCore-Auswahlmenü

Beitrag von „griven“ vom 17. Februar 2021, 23:40

Kann es vielleicht sein das sich durch die Umsteckaktion die USB Portmap geändert hat und die Ports jetzt dem Portlimit zum Opfer fallen? Nutzt Du einen selbsterstellten USBKext? Hast Du in der OpenCore Config den Portlimit Patch aktiv oder nicht?