

Erledigt

## Mainboard Kompatibilität - Big Sur

Beitrag von „apfelnico“ vom 22. Februar 2021, 19:43

[Zitat von Flynn LG](#)

Mir kommt das mit "Es wird kein PC Motherboard mit Thunderbolt 3 Header am Mainboard benötigt da die Pins gebrückt sind." etwas komisch vor, ist das überhaupt möglich?

Ja, möglich. Ein original MacPro 4.1/5.1 (Käsereibe) hat keinen Thunderbolt-Header. War ja dort nie vorgesehen. Damit die Karte dennoch funktioniert, müssen zwei Pins miteinander verbunden werden. Oder eben bei einem Board mit Thunderbolt-Header, dort eingesteckt werden.