

BCM94360NG - kompliziertes Verhalten

Beitrag von „tomaximoto“ vom 23. Februar 2021, 12:33

[Davide](#)

Ich hab von Big Sur 11.0 mittlerweile bis 11.2.1 upgedatet, beim Update hatte ich noch die Intel Karte verbaut.

Mittlerweile habe ich ein Github-Repo erstellt -> [Link](#)

Die Intel Geschichten hab ich aus meiner EFI entfernt und danach den NVRAM-Reset gemacht - ist auf Github aber noch nicht up to date

Hab die Karte auch bereits in einem baugleichen Laptop mit frischem Big Sur eingebaut, leider keine Veränderung - selbes Verhalten