

Erledigt

Mainboard Kompatibilität - Big Sur

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Februar 2021, 14:55

Ok wir versuchen es mal andersrum. Warum werden zwei Pins überbrückt? Richtig! Weil kein Header vorhanden ist. Und was sagt uns das zum Bios? Richtig! Weil da nichts drinsteht was Thunderbolt heisst! Was sagt uns das wieder? Richtig! Die Karte wird erkannt mit den entsprechenden SSDTs. Sagte auch schon [apfelnico](#) oder? Sind deine Zweifel jetzt behoben?