

Z170-HD3P Fragen zur EFI aus dem Hardware Center

Beitrag von „griven“ vom 23. Februar 2021, 23:37

Die Meldung kommt vom RTL8111.kext (LAN Kext) und ist von [Mieze](#) dort eingebaut worden weil sie halt nicht sehr begeistert davon war das Tony den Kext ungefragt in seine Biester eingebaut hat 😊 Das Problem an der Stelle scheint aber ein anderes zu sein (vom Bild her das was üblicherweise passiert wenn der USB Support wegbricht -> Portlimit). Du kannst mal folgende config probieren: [config.plist](#) hier ist der Portlimit Patch mal mit gesetzt (wird aber nicht mehr wirklich unterstützt und kann Probleme bereiten mit den kommenden BigSur Versionen)...