

BCM94360NG - kompliziertes Verhalten

Beitrag von „tomaximoto“ vom 24. Februar 2021, 07:17

[MPC561](#) hab nochmal meine USBMap gecheckt, konnte da keinen Fehler feststellen.

Hab gestern am Abend noch in ein Windows 10 gebootet, sobald ich den Treiber installier bekomme ich den gleichen Freeze wie im macOS somit dürfte wirklich die Karte einen Schaden haben.

Ich werde die Karte noch in ein weiteres Gerät bauen welches ich davor schon erfolgreich auf Big Sur am laufen hatte - bis jetzt hab ichs ja nur in zwei baugleichen Notebooks getestet. Sollte das Problem im Optiplex auch auftreten, vermut ich wirklich die Karte - ich schreibe dann ASAP hier ein Update rein.

Danke schonmal für die Hilfe.