

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. März 2021, 16:00

[Zitat von hp246](#)

Benutze OC und da finde ich in ACPI keine Smart UPS ...

Ok. Dann aktualisiere mal bitte deine Daten. Bei dir steht "Bootloader: Clover", daher bin ich davon ausgegangen. "Corsair Commander Pro" - da bist du auf der richtigen Spur.

5T33Z0

Jupp, mein Fehler. So wäre es richtig, ist ähnlich auch im originalen Mac drin:

Code

```
1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "ACDT", "CpuPlug", 0x00003000)
2. {
3.   External (_SB_.PR00, ProcessorObj)
4.
5.   Scope (\_SB.PR00)
6.   {
7.     Method (DTGP, 5, NotSerialized)
8.     {
9.       If ((Arg0 == ToUUID ("a0b5b7c6-1318-441c-b0c9-fe695eaf949b")))
10.      {
11.        If ((Arg1 == One))
12.        {
13.          If ((Arg2 == Zero))
14.          {
15.            Arg4 = Buffer (One)
16.            {
17.              0x03
18.            }
19.            Return (One)
20.          }
21.
```

```
22. If ((Arg2 == One))
23. {
24. Return (One)
25. }
26. }
27. }
28.
29. Arg4 = Buffer (One)
30. {
31. 0x00
32. }
33. Return (Zero)
34. }
35.
36. If (_OSI ("Darwin"))
37. {
38. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
39. {
40. If ((Arg0 == ToUUID ("a0b5b7c6-1318-441c-b0c9-fe695eaf949b")))
41. {
42. Debug = "Writing plugin-type 1 (X86PlatformPlugin) to Registry!"
43. Local0 = Package (0x02)
44. {
45. "plugin-type",
46. One
47. }
48. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
49. Return (Local0)
50. }
51.
52. Return (Zero)
53. }
54. }
55. }
56. }
```

Alles anzeigen

Wohl auch nicht kürzer. 😊

Du kannst es aber gern testen.