

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „hp246“ vom 2. März 2021, 18:15

[Zitat von apfelnico](#)

[hp246](#)

Dein Mainboard hat einen "internen USB 2.0 Header". Dort sind zwei USB 2.0 Ports drauf. Leider nehmen da die "Standard-Kabel" keine Rücksicht drauf, nutzen nur einen Port aber machen mit ihrem Stecker den Slot "dicht". [JimSalabim](#) hat mal erklärt, wie man das unkompliziert ändern kann. Dann wäre dein Problem keines mehr.

[Das meine ich...](#) Das habe ich auch bei einem Kollegen so am laufen