

Clover 5122 Auto-Bootreihenfolge nach Bios update ist Schrott

Beitrag von „Accu“ vom 3. März 2021, 12:58

habs geändert und Recovery eingetragen. Der Eintrag ist jetzt in der Tat beim Reboot weg ABER: jetzt steht nur noch Boot MacOS from MacOS da aber es wird nicht automatisch gewählt. Ich muss nach wie vor mit einem USB Keyboard arbeiten und ENTER drücken so dass der Rechner bootet. Vor meinem BIOS FW Flash war die Auswahl mit einem 2s Timer verknüpft. Wenn man nix für 2s gewählt hat wurde es automatisch angewählt und der rechner vor hoch.